

من إعداد :

الأستاذ:


- ولدقادة نجادي

انواع الانظمة: هناك 3 انواع:


1 - أنظمة يدوية:



## 2 - انظمة شبه الية:




### 3 - انظمة الية:






نظام تقليدي




نظام الي

1 . البنية المادية لنظام آلي : كل نظام آلي مكون من جزئيين أساسيين يتبادلان المعلومات فيما بينهما :



1 - جزء التنفيذ: (Partie opérative) هو الجزء المسؤول على تحويل المادة الأولية للحصول على القيمة المضافة بعد استقبال الأوامر من جزء التحكم

2 - جزء التحكم: (Partie commande) هو الجزء المسؤول على تصدير الأوامر إلى جزء التنفيذ حسب المعلومات المتحصل عليها حول حالة النظام.



  
**ROYAL**  
ROYAL PACKING

# **RYCP- A4E5 Model Cutting and Packing Machine**

**A4 Paper  
Production  
Line**



**CE**

المادة الأولية  
M.O


جزء التحكم PC

أوامر

جزء المنفذ PO

المادة الأولية + القيمة المضافة

معلومات







1 - حدود النظام الآلي (Frontière):


- حدود النظام الآلي تستثني كل العناصر الضرورية لتشغيله في كل مراحله, حيث تسمح بإيجاد العلاقة التي تربط النظام الآلي بمحيطه الخارجي.

- تمثل حدود أي نظام آلي بإطار.



## 2 - المادة الاولية(مادة الدخول)(matière d'ouvre)(MO):

المادة الأولية : المادة المراد تصنيعها من طرف النظام.



قطعة خشب → المادة الاولية

## 2 - المادة المصنعة (مادة الخروج) (Matière D'ouvre De Sortie) (MOS):

المادة المصنعة: المادة المصنعة = المادة الأولية + القيمة المضافة .




قطعة غير مثقوبة

نظام ألي للثقب

قطعة مثقوبة


### 3 - الوظيفة (الاشغولة) الشاملة (Fonction Globale):

الوظيفة الشاملة : هي النشاط (الهدف) الذي يقوم به النظام الآلي.



نظام للثقب

نظام آلي للثقب



اثنقب القطعة

صيغة فعل أمر

سيارة متسخة



اغسل السيارة



سيارة نظيفة

ثياب غير مكواة



اكوي الثياب



ثياب مكواة

اوراق غير  
مطبوعة




اطبع الأوراق




اوراق مطبوعة

### 3 - مخارج ثانوية (نفايات) (Sortie Secondaires):

المخارج الثانوية : تتمثل في البقايا أو النفايات و التقارير التي تعطي من طرف النظام الآلي (الوظيفة الشاملة) .



قطعة غير مثقوبة



اثقب القطعة


قطعة مثقوبة

نفايات


### 3 - معطيات المراقبة (Données De Contrôles) :

برنامج  
الي الثقب

معطيات المراقبة : هي وسائل تسمح بانطلاق ونشاط و تغير تشغيل النظام الالي .



أو برنامج شبه الي للثقب



امر الانطلاق : Dcy



طاقة كهربائية

المحرك M

طاقة هوائية

القطعة المراد ثقبها

الرافعة G

ملتقطات

a

b

G0

G1

ملتقطات

امكانية تعديل

عمق الثقب



طاقة هوائية

طاقة كهربائية

معطيات الطاقة

برنامج الي الثقب

تعديل عمق الثقب

امر الانطلاق

معطيات القيادة

معطيات القيادة

معطيات الطاقة

معطيات المراقبة


## نظام الي لملء قارورات بالعطر

- معطيات القيادة (Données De Pilotage):

Energie 400 V 50 Hz



معطيات الطاقة (Données D'énergie)



POWER(**E**NERGIE) : طاقة كهربائية أو طاقة هوائية.  $W(E_E, E_p)$

**E**XPOITATION : تعليمات الاستغلال انطلاق الدورة.

**R**EGLAGE : إمكانية تعديل طول وسمك الثقب.


**C**ONFIQURATION : برنامج آلي للثقب.


### Les données de contrôle :

Se sont les informations ou données qui agissent sur le comportement du système.


On distingue les données :

- D'énergie : Présence d'énergie pour effectuer l'action.
- De configuration : Mode de marche, manuel, pas à pas, automatique, ...
- De réglage : Paramètre de vitesse, seuil de déclenchement, ...
- D'exploitation : Départ de cycle, arrêt, ...









- W** : طاقة كهربائية أو طاقة هوائية.
- R** : إمكانية تعديل طول وسمك الثقب.
- E** : تعليمات الاستغلال انطلاق الدورة.
- C** : برنامج آلي للثقب.



# Données de contrôle ou contrainte










محرك


دافعة


## 2 - تمثيل النظام الالى:

- كل نظام الي يمكن تمثيله وفق **مخطط بياني** نموذجي وذلك من اجل تسهيل تعريفه وتحليل مختلف خصائصه.















السيارة بعد الحاجز


السيارة قبل الحاجز




Distributeur automatique de café  
Type « DISPENSER D10 »







- طرح الاشكال: نريد ثقب دارات مطبوعة (CIRCUIT IMPRIMES) وذلك باستعمال آلة ثقب صغيرة ( MINI PERCEUSE ) تشتغل تحت توتر مستمر قدره **12V** ، غير أن التغذية المتوفرة هي **تغذية متناوبة 220V** . نستعمل جهاز قادر على تغير توتر الشبكة المتناوب (220V(AC) الى توتر مستمر (12V(DC) هذا الجهاز يدعى تغذية مستمرة او (مكييف - ADAPTEUR -) ومن اجل الحصول على ذلك نتبع الخطوات التالية:



## 2- مفاهيم اولية :

### 1 - مفهوم الأشغولة :

- الأشغولة تمثل مجموعة من المراحل المرتبطة فيما بينها في وحدة منطقية موجهة هدفها الحصول على القيمة مضافة لمنتوج صناعي .

### 2 - تمثيل الأشغولة :

المادة الأولية : المادة المراد تصنيعها من طرف النظام.

القيمة المضافة : التغيير الذي يحدث على المادة الأولية .

المادة المصنعة : المادة المصنعة = المادة الأولية + القيمة المضافة .

الوظيفة الشاملة : هي الفعل الذي يقوم به النظام الآلي.

معطيات المراقبة : هي معطيات تؤثر على كيفية تحويل المادة .

المخارج الثانوية : تتمثل في البقايا أو النفايات و التقارير التي تعطى من طرف النظام الآلي .

السند : هو الأداة التي يقوم عليها النظام .

### 3 - الإلتزامات التي تؤثر على نشاط الأشغولة(معطيات المراقبة) :

#### التزامات طاوقية ( W )

تتعلق الإلتزامات الطاوقية بوسائط مختلفة :

\*- نوع الطاقة ( كهربائية ، هوائية ، حرارية )

\*- نوعية هذه الطاقة ( اذا كانت كهربائية هل هي متناوبة أو مستمر مثلا....)

➤ **إلتزمات التهيئة ( C ) :** يدل على القدرة على تغيير نشاط الأشغولة, يمكن أن نميز مظهرين :

\*- تهيئة ببرنامج (logiciel): برامج مختلفة تسمح بتغيير نشاط الأشغولة.

\*- تهيئة بعتاد : يمكن تغيير نشاط الأشغولة بوسائل وأجهزة .

**مثال :** البرامج المتوفرة على آلة الغسيل تعتبر التزمات تهيئة ، حيث يمكن برمجتها على عملية الغسيل بعصر أو الغسل بتجفيف.

➤ **إلتزمات الضبط ( R ) :** عندما لا يجب تغير نشاط الأشغولة بشكل أساسي ، ولكن أحد أو عدة وسائط يجب تعديلها.


مثال: تعديل عمق الثقب , تعديل درجة الحرارة للمسخن.

➤ **إلتزمات استغلال ( E ) :** تكون الأشغولة في أغلب الأحيان مشروطة من طرف إلتزمات الاستغلال و التي تسمح بنشاط الأشغولة( اعطاء امر الانطلاق Dcy , اختيار نمط التشغيل اما الالي او يدوي , انهاء التشغيل ..... ) وبصفة عامة يتعلق بلوح التحكم للآلة .

**مثال:** في اقلاع المحركات يجب الضغط على زر التشغيل ( S2 ).

## وحدة الثقب

- الهدف من النظام الآلي : يجب على النظام أن ينجز في أسرع وقت ممكن وبشكل مستمر قطعاً مثقوباً .
- دفتر الشروط : يتلخص عمل هذا النظام في تثبيت قطعة غير مثقوبة بواسطة الرافعة G في مكان الثقب لتثبيت ثم تثقب بواسطة المحرك M مع إمكانية تعديل عمق وقطر الثقب ثم بعد ذلك يتم تحرير القطعة المثقوبة .
- النظام الآلي : يتكون من ثلاثة أشغولات كما يبينه الشكل التالي و هي :
  - أشغولة الإتيان ، أشغولة التثبيت ، أشغولة الثقب . هذه الأشغولات منظمة ومتصلة فيما بينها .
  - الاستغلال : يستلزم الاستغلال حضور متعامل للمراقبة و القيادة .
  - الأمن : حسب القوانين الأمن المعمول بها في الأنظمة الآلية .
- يتطلب النظام الآلي ضاغطة وقف استعجالي وأخرى خاصة بالخلل .
- يتطلب النظام الآلي توقف يومي في نهاية العمل للتنظيف و توقف 24 ساعة في نهاية الأسبوع للتنظيف العام والصيانة




### المطلوب :


- أعط مخطط الوظيفة الشاملة .
- أعط مخطط التحليل التنازلي .

- كيف يمكن تجزئة سير النظام إلى خطوات؟


- 1- تثبيت القطعة ← تدعى : الاشغولة الاولى.
- 2- ثقب القطعة . ← تدعى : الاشغولة الثانية.
- 3- تحرير القطعة . ← تدعى : الاشغولة الثالثة.



تثبيت القطعة



ثقب القطعة



- تحرير القطعة

ثقب القطعة

تثبيت القطعة

ثقب القطعة

تحرير القطعة

# - كيف يمكن تجزئة كل اشغولة من الاشغولات السابقة?

## ثقب القطعة

- 1 - نزول بسرعة كبيرة.
- 2 - نزول بسرعة صغيرة.
- 3 - صعود بسرعة كبيرة.

ثقب القطعة

تثبيت القطعة

ثقب القطعة

تحرير القطعة

نزول بسرعة كبيرة

نزول بسرعة صغيرة

صعود بسرعة كبيرة

## 5 - قواعد ( ت.م.ت.ن)(SADT) :

- 1- لا تتجزأ أي أشغولة بدون إدخال المواد الأولية.
- 2- الأشغولة يجب أن تملك على الأقل مخرج واحد .
- 3- معطيات المراقبة هي وسائط تغير نشاط الأشغولة.
- 4- الأشغولة يجب ان تملك على الأقل معطية مراقبة التي تطلق نشاطه.
- 5- عدد الاشغولات لا يجب ان يكون اقل من 3 واكثر من 6.

## 8 - نموذج SADT ( ت م ت ن ) :


ت م ت ن : التقنية المهيكلة لتحليل ونموذجة النظم

### SADT : Structured Analysis and Design Technique


1 - تعرف : ت م ت ن طريقة عامة تبحث في تسهيل الإيصال بين المصمم (Concepteur) و المنجز (Réalisateur) والمتعامل (Utilisateur).

ولدت فكرة ( ت م ت ن ) سنة 1976 بالولايات المتحدة الأمريكية ، وتمت تجربتها من طرف عدة شركات و وكالات وتجمعات صناعية عالمية مما أكسبها شهرة عالمية .


( ت م ت ن ) طريقة مميزة لوصف وظيفة نظام ما تقودونا إلى إنجاز نموذج أو عدة نماذج مختلفة كلها تعتبر صحيحة وهذا حسب وجهة نظر : المتعامل ، المنجز ، المصمم. و هو طريقة عامة للتحليل تنازلي والتي تسمح بتمثيل الوظائف بعلم.



# المصمم (Concepteur)



# المنجز (Réalisateur)




# المتعامل (Utilisateur)

الاشغولة الأولى: تثبيت القطعة.

الاشغولة الثانية : ثقب القطعة.

الاشغولة الثالثة : تحرير القطعة.




W : طاقة كهربائية أو طاقة هوائية.

R : إمكانية تعديل طول وسمك الثقب.

E : انطلاق الدورة.


C : برنامج آلي لعملية الثقب..




الاشغولة الأولى: تثبيت القطعة.

الاشغولة الثانية: ثقب القطعة.

الاشغولة الثالثة: تحرير القطعة.




W : طاقة كهربائية أو طاقة هوائية.  
R : إمكانية تعديل طول وسمك الثقب.  
E : انطلاق الدورة.  
C : برنامج آلي لعملية الثقب..



الاشغولة الأولى: تثبيت القطعة.

الاشغولة الثانية : ثقب القطعة.

الاشغولة الثالثة : تحرير القطعة.





W : طاقة كهربائية أو طاقة هوائية.

R : إمكانية تعديل طول وسمك الثقب.

E : انطلاق الدورة.

C : برنامج آلي لعملية الثقب.






الاشغولة الأولى: تثبيت القطعة.

الاشغولة الثانية: ثقب القطعة.

الاشغولة الثالثة: تحرير القطعة.



## نظام آلي لتعبئة خراطيش من الدواء

1 - دفتر المعطيات :

❖ هدف النظام الآلي :

يجب على النظام أن ينجز في أدنى وقت ممكن و بصفة مستمرة ، تعبئة خراطيش تحتوي على 9 علب من الدواء و تصريفها للتخزين وهو يحتوي على:

1 - مركز الإتيان. 2 - مركز الدفع. 3 - مركز العد و التجميع. 4 - مركز التعبئة.  
❖ المواد :

- علب دواء جاهزة .
- خراطيش فارغة .

❖ وصف الكيفية :

تتقدم علب من الدواء جاهزة بواسطة بساط متحرك (T1) نحو الأسفل ، الواحدة بعد الأخرى ، ثم تدفع إلى مركز العد و التجميع بحيث تتقدم العلبة بواسطة بساط متحرك (T2) بمسافة لتسمح لعلبة ثانية أن تأخذ مكانها ، بعد حضور 9 علب من الدواء تدفع المجموعة إلى مركز التعبئة .


ملاحظة :

- الإتيان بالخراطيش الفارغة خارج عن الدراسة .


❖ الاستغلال : تحتاج العملية إلى وجود شخصين :

- عامل اختصاصي لقيادة و مراقبة النظام و الصيانة .
- عامل بدون اختصاص لنقل العلب غير المرغوب فيها ( علب صغيرة ، فارغة ... الخ ) .

الآمن : حسب اتفاقيات الأمن المعمول بها .



# الوظيفة الشاملة:



الوظيفة الشاملة A-0:

W: طاقة كهربائية و هوائية.

E: تعليمات الاستغلال

R: الضبط (عدد العلب).

C: أوامر التشغيل.


ويمكن تجزئة النظام إلى 4 اشغولات:

الاشغولة 1: اشغولة الإتيان.


الاشغولة 2: اشغولة الدفع.

الاشغولة 3: اشغولة العد والتجميع.

الاشغولة 4: اشغولة التعبئة.



# التحليل التنازلي الوظيفي:



# نظام آلي لملء قارورات الغاز

## 1 - دفتر المعطيات :

### ❖ هدف النظام الآلي :

يجب على النظام أن ينجز في أدنى وقت ممكن و بصفة مستمرة ، تعبئة قارورات الغاز و تصريفها لتسويقها وهو يحتوي على:

1 - مركز الإتيان . 2 - مركز التثبيت . 3 - مركز الملء . 4 - مركز إخلاء القارورات .

### ❖ وصف الكيفية :

في مركز الإتيان، تتقدم قارورات الغاز الفارغة بواسطة بساط متحرك (T1) إلى مكان الدفع ، حيث تقوم الرافعة (G) بدفع القارورة إلى مركز الملء حيث تملئ بالغاز إلى مستوى معين من الضغط (P) بواسطة الرافعة (C) لمدة زمنية t محددة ، بعد ذلك وفي مركز الإخلاء يتم جذب القارورات المملوءة إلى البساط (T2) لمعايرة ضغطها وإخلائها حيث توضع كل 10 قارورات مملوءة في أغلفة بلاستيكية .


### ❖ الاستغلال : تحتاج العملية إلى وجود شخصين :

- عامل اختصاصي لقيادة و مراقبة النظام و الصيانة .
- عامل بدون اختصاص لنقل القارورات غير المرغوب فيها .


### ❖ الأمن : حسب اتفاقيات الأمن المعمول بها.

جهاز الإعلام الآلي  
MICRO-ORDINATEUR

Dcy



## الوظيفة الشاملة:



الوظيفة الشاملة A-0:

W: طاقة كهربائية و هوائية.

E: تعليمات الاستغلال

R: الضبط (عدد العلب) .

C: أوامر التشغيل.

t: التأجيل.


ويمكن تجزئة النظام إلى 4 اشغولات:

الاشغولة 1: اشغولة الإتيان.


الاشغولة 2: اشغولة الدفع.

الاشغولة 3: اشغولة العد والتجميع.

الاشغولة 4: اشغولة التعبئة.




# التحليل التنازلي الوظيفي:




## وصف النظام :

مبدأ التشغيل: عند إعطاء أمر انطلاق الدورة يتم وزن المادتين A و B ثم يتم تفريغهما في الخلاط وفي نفس الوقت يتم الإتيان بقطع السكر ثم تبدأ عملية الخلط لمدة 100 ثانية .

عند الانتهاء من عملية الخلط , يدور المحرك للبساط 2 لتقديم 12 علبة بلاستيكية فارغة الى مركز الملا حيث يتم افرغ الخليط في العلب البلاستيكية ويتم بعد ذلك اخلاؤها وتنتهي الدورة لتبدأ من جديد.





## الوظيفة الشاملة:


الوظيفة الشاملة A-0:

W: طاقة كهربائية و هوائية.

E: تعليمات الاستغلال

R: الضبط (عدد العلب والتأجيل) .

C: أوامر التشغيل.



ويمكن تجزئة النظام إلى 5 اشغولات:


**الاشغولة 1:** وزن المادتين A و B.

**الاشغولة 2:** إفراغ المادتين A و B.


**الاشغولة 3:** اشغولة الإتيان بقطع السكر.


**الاشغولة 4:** اشغولة الخلط.


**الاشغولة 5:** ملا العلب وإخلائها.




# التحليل التنازلي الوظيفي:











- طرح الاشكال: نريد ثقب دارات مطبوعة (CIRCUIT IMPRIMES) وذلك باستعمال آلة ثقب صغيرة (MINI PERCEUSE)

تشتغل تحت توتر مستمر قدره **12V** ، غير أن التغذية المتوفرة هي **تغذية متناوبة 220V**


نستعمل جهاز قادر على تغيير توتر الشبكة المتناوب (**220V(AC)**) الى توتر مستمر (**12V(DC)**) هذا الجهاز يدعى **تغذية مستمرة**

(او مكيف - ADAPTEUR -)


ومن اجل الحصول على ذلك نتبع الخطوات التالية:









# الوظيفة الشاملة:






# التحليل التنازلي الوظيفي:




## 2.2 Éléments de la P.O. et de la P.C.


Diagramme fonctionnel	Exemples	Commentaires
<p><b>EFFECTEUR</b></p> <p>Matière d'œuvre <math>\rightarrow</math> <b>AGIR Sur la M.O.</b> <math>\rightarrow</math> Matière d'œuvre</p> <p>↓ W2</p>	<p>Fraise, Foret, Mors d'étau, pince de robot...</p> 	<p>Les effecteurs sont multiples et variés et sont souvent conçus spécialement pour s'adapter à l'opération qu'ils ont à réaliser sur la Matière d'œuvre.</p> <p>Ils reçoivent leur énergie des actionneurs.</p>
<p><b>ACTIONNEUR</b></p> <p>Energie d'entrée (W1) <math>\rightarrow</math> <b>CONVERTIR L'énergie</b> <math>\rightarrow</math> Energie utile (W2)</p>		<p>Convertissent l'énergie qu'ils reçoivent des pré-actionneurs en une autre énergie utilisée par les effecteurs. Ils peuvent être Pneumatiques, Hydrauliques ou Electriques</p>
<p><b>PRE-ACTIONNEUR</b></p> <p>Energie du réseau (W1) <math>\rightarrow</math> <b>DISTRIBUER L'énergie</b> <math>\rightarrow</math> Energie distribuée à l'actionneur</p> <p>↓ Pilotage</p>	 <p>Variateur    Contacteur    Distributeurs</p>	<p>Distribuent l'énergie aux actionneurs à partir des ordres émis par la PC.</p>
<p><b>CAPTEUR</b></p> <p>Information source <math>\rightarrow</math> <b>DETECTER MESURER Une grandeur</b> <math>\rightarrow</math> Information image</p>		<p>Renseignent la PC sur l'état de la PO, ils peuvent détecter des positions, des pressions, des températures, des débits...</p> <p>Peuvent être électriques ou pneumatiques. Signaux du type TOIR, Analogique ou Numérique.</p>
<p><b>TRAITEMENT</b></p> <p>Signal d'entrée (capteurs, consignes...) <math>\rightarrow</math> <b>TRAITER L'information</b> <math>\rightarrow</math> Signal de sortie</p> <p>Pilotage des pré-actionneurs, signalisation...</p>	 <p>Automate    Séquenceur pneumatique    Cellules logiques</p>	<p>Dans les systèmes modernes, l'API assure de plus en plus cette fonction.</p> <p>Certains systèmes purement pneumatiques peuvent être contrôlés par des séquenceurs ou des fonctions logiques.</p>
<p><b>DIALOGUE</b></p> <p>Consignes de l'opérateur, infos de la PC <math>\rightarrow</math> <b>FAIRE COMMUNIQUER Homme/machine</b> <math>\rightarrow</math> Consignes Vers la PC, infos vers opérateur</p>		<p>L'unité de dialogue permet à l'opérateur d'envoyer des consignes à l'unité de traitement et de recevoir de celle-ci des informations sur le déroulement du processus.</p>





مادة أولية +  
قيمة مضافة





# Données de contrôle ou contrainte

## Qui modifie l'activité du système

## Qui contrôle l'activité du système

Mode de marche:

- Manuel
- Automatique
  - \* Programme d'un API
  - \* Programme d'un ordi
- Pas à pas
- Câblage....

Paramètre de :

- Vitesse / Accédé / Cours
- Température
- Electrique

Réglage

- Huile de lubrification
- Papier
- Peinture

Matières  
consom

Données  
Energétique

Données  
d'Exploitation

Données  
Configuration

Données  
Réglage

W

E

C

R

Entrées (données d'entrée)

**FONCTION GLOBLE**

(Faire sur les entrées)

(Action sur la matière d'oeuvre)

A-0

Sortie (données de sortie)

**MOS = MOE + Valeur ajouté**

Sortie annexes

Matière d'oeuvre MOE : - énergie  
- matériel  
- information

↑ système

(Support de l'activité)

- Élément(réalisant de fonction
- Mécanisme, processeurs
- Moyens technique et humaine

- Bruit
- Perte
- Chaleur
- Déchets
- Nuisances
- Informations