

1 - **تمهيد** : كما هو معلوم يستعمل الإنسان في حياته اليومية عدة منتجات ذات الأشكال المعقدة الصنع لتأدية وظيفة معينة قد تكون معدنية أو بلاستيكية ، فالمعادن على سبيل المثال تستخرج من المناجم ثم تعالج ميكانيكيا أو كيميائيا أو حراريا و في الأخير تحول إلى منتجات تجارية خامة

2 - **أساليب الحصول على المنتجات** : توجد ثلاثة أساليب للحصول على المنتجات

- بالتشويه الدائم
- بالصب
- بنزع المادة

### (1-2) التشكيل بالتشويه الدائم :

يعتبر التشكيل بالتشويه الدائم عملية تغيير لشكل المنتجات دون كسرها إما على الساخن أو البارد وهيا عدة طرق

❖ الدرفلة


❖ الحدادة بالقالب

❖ التقعير

(1-1-2) **الدرفلة** : هي أسلوب يقوم بالتشويه على الساخن و بالضغط للحصول على مجنبات و ذلك بمرور سبائك

مسخنة بين أسطوانتين متحركتين في إتجاهين متعاكسين ذات الأشكال التجارية الموجهة

للاستعمال المباشر



(2-1-2) **الحدادة بالقالب** : هي أسلوب يقوم بالتشويه على الساخن بذك المعدن المسخن عن طريق الصدمات بين

بصميتين تدعى بالقالب

- إيجابيات :


➤ تحسين الخصائص الميكانيكية

➤ لصناعة قطع مقاومة للكلل ( إرهاق ) مثل الأعمدة المرفقية للسيارات


- سلبيات :

➤ وسيلة مكلفة بسبب الإنتاج بسلسلة صغيرة

نواة



3-1-2) **التقدير** : هو أسلوب تشويبه على البارد يقام على قطع رقيقة ( صفائح ) للحصول على أشكال مقعرة ( مجوفة )



## 2-2) التشكيل بالصب أو الدفع بالضغط :

تتمثل هذه الطريقة في إنصهار المعدن داخل قالب يحمل بصمة الشكل المراد الحصول عليه ، و من أهم هذه الطرق هيا

- القولية ( بالرمل ، بالقواعة ، بالضغط )
- الدفع بالضغط ( مواد بلاستيكية )

1-2-2) **القولبة** : هي أسلوب يسمح بالحصول على قطع معقدة و ذلك بصب المعدن داخل القالب

### ❖ إيجابيات :

- كلفة بسيطة
- إمتصاص الاهتزازات
- بنية متجانسة

### ❖ السلبيات :

- عيوب هندسية
- تشققات

**ملاحظة** : تستعمل المنتجات المقولبة في صناعة هياكل الآلات و المحركات

## 3-2) التشكيل بنزع المادة :


تهدف توليد السطوح بنزع المادة إلى الحصول على قطع ميكانيكية ذات الأشكال الهندسية المضبوطة و بأبعاد دقيقة و ذلك على آلات الصنع و بأدوات قطع خاصة

1-3-2) مبدأ توليد السطوح : يتم توليد السطوح بمزج حركات معطاة للأداة و للقطعة للحصول على سطوح قد تكون مستوية ، أسطوانية ، مخروطية أو لولبية







2-3-2) مختلف الحركات : - حركة القطع ( Mc )


- حركة التغذية ( Ma )

- حركة الإختراق ( Mp )




## 3-3-2) بعض عمليات و قوى القطع :







مركزة



تنقيب في الخراطة




التفريز




تنقيب في التفريز أو على آلة التنقيب


2-3-4) مختلف آلات الصنع :




آلة التفريز




آلة الخراطة




آلة التجليخ المستوية



آلة التنقيب



آلة التخليق



آلة التجليخ الأسطوانية

5-3-2) شروط القطع : تعتبر سرعة القطع  $V_c$  عاملا هاما في توليد السطوح و لها علاقة ب :

- الأداة

- جهاز التثبيت ( القطعة ، الأداة )

- إختيار سرعة القطع

و تختار سرعة القطع  $V_c$  حسب مادة القطعة ، مادة الأداة ، نوع العمل ( إستقرار ، نصف إنهاء ، إنهاء )

$$V_c = \text{سرعة القطع ( م/د ) ( m / mn )}$$

$$D = \text{قطر القطعة أو الأداة ( مم ) ( mm )}$$

$$N = \text{سرعة الدوران ( د / د ) ( tr/mn )}$$

$$\frac{N \cdot D \cdot \pi}{1000} = V_c$$

سرعة التغذية  $V_f$  : و هي سرعة خاصة بتقديم الأداة لنزع المادة ( الجدادة ) و تحسب بالعلاقة التالية

$$V_f = \text{سرعة التغذية ( مم / د )}$$

$$f = \text{التقدم ( مم / دورة )}$$

$$N = \text{سرعة الدوران ( دورة / دقيقة )}$$

$$Z = \text{عدد حدود القطع}$$

قانون سرعة التغذية في الخراطة

$$N \cdot f = V_f$$

قانون سرعة التغذية في التفريز

$$Z \cdot N \cdot f = V_f$$

# تمارين تطبيقات تطبيقية

**تمرين تطبيقي (1)** : فرضا لدينا قطعة أسطوانية ذات قطر 30 مم نريد إنجاز خراطة طولية لها علما


سرعة الدوران تقدر بـ 800 د / د و التغذية 0,1 مم / دورة

المطلوب : 1- مثل الحركات اللازمة للأداة و القطعة

2- حدد القوى الخاصة بالأداة و القطعة

3- أوجد سرعة القطع (  $V_c$  )

4- أوجد سرعة التغذية (  $V_f$  )



**الحل**

**حساب سرعة القطع :**

$$72 \text{ م / د} = \frac{800 \cdot 30 \cdot 3,14}{1000} = \frac{N \cdot D \cdot \pi}{1000} = V_c$$


**حساب سرعة التغذية :**

$$80 \text{ م / د} = 800 \cdot 0,1 = N \cdot f = V_f$$

**تمرين تطبيقي (2)** : لتكن لدينا قطعة مؤشورية الشكل نريد إنجاز عليها عملية تسطیح بحيث سرعة الدوران

لسكينة التفريز 1000 د/د و قطرها  $\emptyset = 60$  مم غير أن التغذية بالسفن  $f = 0,2$  مع عدد

الأسنان  $Z = 10$



المطلوب : 1- مثل حركة القطع و التغذية على الشكل

2- أوجد سرعة القطع

3- سرعة التغذية

**الحل**

**حساب سرعة القطع :**

$$180 \text{ م / د} = \frac{1000 \cdot 60 \cdot 3,14}{1000} = \frac{N \cdot D \cdot \pi}{1000} = V_c$$

**حساب سرعة التغذية :**

$$2000 \text{ م / د} = 10 \cdot 1000 \cdot 0,2 = Z \cdot N \cdot f = V_f$$

1 - تمهيد :

2 - أساليب الحصول على المنتجات :




1-2) التشكيل بالتشويبه الدائم :

❖

❖

❖

1-1-2) الدرفلة :



2-1-2) الحدادة بالقالب :

- إجابيات :


➤

➤



- سلبيات :

➤

نواة



3-1-2) التغير :



2-2) التشكيل بالصب أو الدفع بالضغط :

..... -  
..... -  
..... -

1-2-2) القولية :

❖ إيجابيات :

..... -  
..... -  
..... -

❖ السلبيات :

..... -  
..... -


ملاحظة :

.....







(3-2) التشكيل بنزع المادة :


(1-3-2) مبدأ توليد السطوح :

(2-3-2) مختلف الحركات :




(3-3-2) بعض عمليات و قوى القطع :







مركزة



تنقيب في الخراطة




التفريز




تنقيب في التفريز أو على آلة التنقيب


## 2-3-4) مختلف آلات الصنع :




آلة التفريز




آلة الخراطة




آلة التجليخ المستوية



آلة التنقيب



آلة التخليق



آلة التجليخ الأسطوانية

شروط القطع (5-3-2):

- ..... -
- ..... -
- ..... -

- ..... =  $V_c$
- ..... =  $D$
- ..... =  $N$

$$\frac{N \cdot D \cdot \pi}{1000} = V_c$$

- ..... =  $V_f$
- ..... =  $f$
- ..... =  $N$
- ..... =  $Z$

قانون سرعة التغذية في الخراطة

$$N \cdot f = V_f$$


قانون سرعة التغذية في التفريز

$$Z \cdot N \cdot f = V_f$$







أوجد سرعة القطع ، سرعة التغذية اللازمة لتشغيل القطعة ذات قطر 70 مم إذا كانت السرعة 960 د / د و التغذية 0,15 مم في كلتا المرحلتين




التفريز :

الخرطة :

ترتيب العمليات	رقم السطح	الأداة	جهاز الربط	رسم المرحلة	إسم المرحلة
					
					

لتكن لدينا قطعة أسطوانية ذات قطر 40 مم نريد تشغيلها بسرعة 580 د / د و بأخذ تغذية  $f = 0,02$  مم / د  
المطلوب : - أوجد سرعة القطع و سرعة التغذية لكل مرحلة





الخرطة :

التفريز : نأخذ  $\emptyset$  السكينة = 50 مم ،  $Z = 10$ 

.....  
 .....  
 .....  
 .....

.....  
 .....  
 .....  
 .....

ترتيب العمليات	رقم السطح	الأداة	الآلة	جهاز الربط	رسم المرحلة	إسم المرحلة
						
						

اللقب :

الإسم :

القسم :