


- متى يكون ثقب نافذ : إذا كانت المسافة الحاصلة بين حد الساق و السطح النهائي س $\geq 2 \text{Ø}$ الساق
- ما هي شروط تركيب برغي :

- ترك خلوص عند القطعة الأولى من جهة الربط
- تعويض الخطوط السميكة بالرفيعة و العكس صحيح




ثقب غير نافذ

- متى يكون ثقب نافذ : إذا كانت المسافة بين سطح الساق و السطح النهائي أكبر تماما من 2Ø الساق
- ما هي شروط تركيب برغي :

- ترك خلوص عند القطعة الأولى من جهة الربط
- تعويض الخطوط السميكة بالرفيعة و العكس صحيح
- تمثيل بصمة المثقاب


❖ مختلف أنواع البراغي :



- 1 - المفهوم : و هي وصلة بحيث يلغى فيها الدوران و الإنتقال من كلتا الجهتين غير أنها قابلة لل فك


2 - دراسة مختلف العناصر القابلة لل فك :

(1-2) براغي التجميع :




انتقال	دوران	
0	0	1
0	0	2

❖ الرسم التخطيطي التكنولوجي :



❖ 1 = قطعة ، 2 = قطعة ، 3 = برغي

❖ مكونات البرغي :




❖ 1 = سطوح الإلتماس (مستوية أو مخروطية)

❖ 2 = نوع الرأس

❖ 3 = الساق

❖ قواعد الربط :



ثقب نافذ


2-2) الصواميل و الحلقات :

1-2-2) الصواميل :

* **الوظيفة** : و هي إحدى عناصر إيقاف تعمل على منع الحركة الإنتقالية

* **مختلف أنواع الصواميل** :

- **الصواميل السداسية** :



$$B = 0,5 \cdot \emptyset$$

$$B = \emptyset$$


$$B = 0,8 \cdot \emptyset$$

Hm

Hh


H : الطراز

- **الصواميل المشقوقة** :




HK : الطراز

- **الصواميل المربعة** :




Q : الطراز

- **الصواميل الأسطوانية المشقوقة** :



Cs : الطراز

- **الصواميل المحززة** :



SKF : الطراز

* **التعيين** : H M 12

صامولة : H M 12 ← صامولة سداسية

← نوع الصامولة

← نوع اللولبة (إيزو مترية)

← القطر الداخلي للصامولة

* **على أي أساس يختار قطر الصامولة** :

يختار قطر الصامولة على أساس قطر الجزء الملولب

الذي تتركب عليه

(2-2-2) **الحلقات** :


* **الوظيفة** : و هي الأخرى إحدى عنصر الإيقاف

و تعمل على المحافظة على نعومة الأسطح التلامسية


بين الصامولة و العنصر المرغوب في إيقافه

* **مختلف أنواع الحلقات** :

- **حلقات الإستناد** :




حلقة مشقوقة (W)



حلقة مسطحة (U)

- **حلقة مرنة** :



• ما هو شرط تركيب حلقة الإستناد :

ترك خلوص عند حد الجزء الذي تتركب عليه

• ما هو شرط تركيب الحلقة المرنة :

تركب على عنق بشرط أن يكون سمكها أصغر من سمك

العنق و لا يستدعي دعمها بصامولة

* **التعيين** :

حلقة : U 10 1,5 ← حلقة إستناد مسطحة

← طراز

← القطر الداخلي

← سمك الحلقة


3-2) مسامير الربط و الجاويطات

1-3-2) مسامير الربط :

* الوظيفة : تجميع القطع فيما بينها

* المكونات : برغي + صامولة

* التمثيل التخطيطي التكنولوجي :




1 صامولة

2 برغي

* كيفية التركيب :


- الحالة الأولى



• ما هو شرط تركيب مسمار الربط

ترك خلوص على طول القطع المجمعة

- الحالة الثانية : ظفر



• ما هو شرط تركيب مسمار الربط نو ظفر


ترك خلوص على طول القطع مع إنجاز مجرى عند القطعة

الأولى من جهة الربط (إدخال)

* مختلف أنواع رؤوس مسامير الربط :



مسطح



سداسي



مربع


2-3-2) الجاويطات :

* الوظيفة : هو تجميع قطع بين بعضهما البعض


* المكونات : هو عبارة عن ساق ملولب من الطرفين

و صامولة

* التمثيل التخطيطي التكنولوجي :



* المميزات :




1 قطر الساق

2 طول الإنغراز

3 طول الساق

* كيفية التركيب :



معادن صلبة $\emptyset . 1,5 = J$

معادن لينة $\emptyset . 2 = J$

* التعيين :

جاويط : M 12 51 / J=20 ← جاويط

← نوع اللولبة

← قطر الساق

← طول الساق

← طول الإنغراز

4-2) المرزات و الخوابير

1-4-2) المرزات :

* **الوظيفة** : و هي إحدى العناصر الميكانيكية تعمل

على تثبيت القطع بين بعضهما البعض

* **المكونات** : هو عبارة عن جسم أسطواني أو


مخروطي ذو قطر جد صغير

* **التركيب** :

1 = عمود


2 = قطعة

3 = مرزة




* **مختلف أنواع المرزات** :


- **مرزة أسطوانية** :



- **مرزة مخروطية (R)** :



- **مرزة مشقوقة (V)** :



- **مرزة مرنة** :



- **مرزة ذات مخالب** :



2-4-2) الخوابير :

* **الوظيفة** : وهي إحدى العناصر الميكانيكية التي

تلغي الحركة الدورانية


* **المكونات** : هي عبارة عن جسم مؤشوري الشكل

* **التركيب** :


1 = جوف

2 = عمود


3 = خابور



* **كيفية تحضير القطع** :



تركيب المجموعة : 1 ← 2 ← 3



• ما هي الفائدة من الشرط (أ) : لتسهيل مهمة التركيب

• ما هي الأبعاد الرئيسية للخابور : طول ، إرتفاع ، عرض

* **التعيين** :


خابور : 8 . 10 . 25 ← خابور

← طول الخابور


← إرتفاع الخابور

← عرض الخابور


- مجرى قرصي :



• كيفية إنجاز مجرى على الجوف :



نوع العملية : عملية النقر




نوع العملية : عملية التخليق


* مختلف أنواع الخوابير :

- خوابير مستوية :


شكل (أ)



شكل (ب)



شكل (ج)



- خوابير قرصية :



* كيفية إنجاز مجرى على عمود :

- كيف يتم إنجاز مجرى على عمود

يتم إنجاز مجرى على عمود بسكينة


ذات حدين قاطعين



- كيف يتم إنجاز مجرى طرفي


يتم إنجاز مجرى طرفي بسكينة التفريز

قرصية



• متى يكون ثقب نافذ :

• ما هي شروط تركيب برغي :




ثقب غير نافذ

• متى يكون ثقب نافذ :

• ما هي شروط تركيب برغي :


• مختلف أنواع البراغي :



1 - المفهوم :


2 - دراسة مختلف العناصر القابلة للفك :

(1-2) براغي التجميع :




انتقال	دوران	
0	0	1
0	0	2

الرسم التخطيطي التكنولوجي :



..... = ③ = ② = ①

مكونات البرغي :




..... = ①

..... = ②


..... = ③

قواعد الربط :



ثقب نافذ

* التعيين : H M 12



* على أي أساس يختار قطر الصامولة :

(2-2-2) الحلقات :


* الوظيفة :

* مختلف أنواع الحلقات :

- حلقات الإستناد :




- حلقة مرنة :



• ما هو شرط تركيب حلقة الإستناد :

• ما هو شرط تركيب الحلقة المرنة :

* التعيين :




(2-2) الصواميل و الحلقات :

(1-2-2) الصواميل :

* الوظيفة :

* مختلف أنواع الصواميل :

- الصواميل السداسية :




B =

B =

B =

الطراز :

- الصواميل المشقوقية :



الطراز :

- الصواميل المربعة :




الطراز :

- الصواميل الأسطوانية المشقوقية :



الطراز :

- الصواميل المحززة :



الطراز :


3-2) مسامير الربط و الجاويطات

1-3-2) مسامير الربط :

* الوظيفة :

* المكونات :

* التمثيل التخطيطي التكنولوجي :




1

2


* كيفية التركيب :

- الحالة الأولى






• ما هو شرط تركيب مسمار الربط

- الحالة الثانية :



• ما هو شرط تركيب مسمار الربط ذو ظفر

* مختلف أنواع رؤوس مسامير الربط :




2-3-2) الجاويطات :


* الوظيفة :

* المكونات :

* التمثيل التخطيطي التكنولوجي :



* المميزات :



4

5


6

1

2

3

* كيفية التركيب :




معادن صلبة $\varnothing . 1,5 = J$

معادن ليينة $\varnothing . 2 = J$

* التعيين :

جاويط : M 12 51 / J=20




(4-2) المرزات و الخوابير

(1-4-2) المرزات :

* الوظيفة :


* المكونات :

* التركيب :




* مختلف أنواع المرزات :


- مرزة أسطوانية :



- مرزة مخروطية (R) :



- مرزة مشقوقة (V) :



- مرزة مرنة :

- مرزة ذات مخالب :




(2-4-2) الخوابير :


* الوظيفة :

* المكونات :


* التركيب :



* كيفية تحضير القطع :



تركيب المجموعة :




• ما هي الفائدة من الشرط (أ) :


• ما هي الأبعاد الرئيسية للخابور :

* التعيين :


خابور : 8 . 10 . 25




- مجرى قرصي :



• كيفية إنجاز مجرى على الجوف :



نوع العملية :



نوع العملية :

* مختلف أنواع الخوابير :

- خوابير مستوية :





- خوابير قرصية :



* كيفية إنجاز مجرى على عمود :

- كيف يتم إنجاز مجرى على عمود



- كيف يتم إنجاز مجرى طرفي

