




## المسألة الثانية :

نستخدم رافعة لتركيب عناصر جاهرة في ورشة. نربط فك الرافعة بقضيب رفع العناصر الجاهرة قطره 40mm وطوله 2 m بمسار كما يوضح الشكل ( 2 ).

الشكل ( 2 )




### المطلوب :

1. أحسب الثقل الأقصى الذي يتحمله القضيب علما أن الإجهاد الناظمي المسموح به  $\bar{\sigma} = 1400 \text{ daN/cm}^2$ .
2. أحسب الثقل الذي يحدث استطالة مطلقة في القضيب قدرها 1.4 mm ومعامل المرونة الطولي  $E = 2 \times 10^6 \text{ daN/cm}^2$ .
3. أحسب قطر المسار علما أن الثقل الذي يحمله القضيب  $P = 175.84 \text{ KN}$  و الإجهاد المماسي المسموح به  $\bar{\tau} = 1000 \text{ daN/cm}^2$ .
4. أحسب إجهاد القص الذي يتعرض إليه المسار.
5. أحسب زاوية القص في المسار علما أن معامل المرونة العرضي  $G = 0.8 \times 10^6 \text{ daN/cm}^2$ .

## المسألة الثالثة :

قطعة أرض ABCD معرفة بالإحداثيات القائمة لرؤوسها و الموضحة في الجدول أسفله. أنظر الشكل ( 3 )



الشكل ( 3 )

النقاط	X ( m )	Y ( m )
A	200	620
B	400	520
C	400	220
D	200	120

### المطلوب :

1. احسب مساحة قطعة الأرض ABCD بالإحداثيات القائمة.
  2. أحسب السمات الإحداثي  $G_{AB}$  و المسافة الأفقية  $L_{AB}$ .
  3. استنتج الزاوية  $\alpha$ .
  4. M نقطة من الضلع [AD] حيث الضلع [BM] يقسم قطعة الأرض ABCD إلى قطعتين متساويتين ABM و BCDM.
- أ. أحسب المسافة الأفقية  $L_{AM}$ .
- ب. أوجد إحداثيتي النقطة M.