


اختبار في مادة التكنولوجيا – ( هندسة ميكانيكية )

**الموضوع : أكّرة مداده للسيور**

لنقل الحركة بين البكرات بواسطة السيور نحتاج لضبط شدة هذه الأخيرة لذا نستعمل جهاز مد السيور أو ضبط شدتها  
نقترح دراسة هذا الجهاز والممثل أدناه بالشكل (2) .

تحديد الموقع



الشكل (1)

**المطلوب :**

أ- التحليل الوظيفي والتكنولوجي :

أجب مباشرة على الوثائق { 6/5 – 6/4 }

ب- الدراسة التصميمية والتعريفية الجزئية

مباشرة على الوثيقة 6/6 أتمم ما يلي ؟

1- تركيب الساق (3) على الحامل (2)

باستعمال طرف ملولب و صامولة

سداسية ISO 4032-M 12 مركبة عليه .

2- تحقيق وصلة متمحورة بين الساق (3)

والأكّرة (4) باستعمال وسادة أسطوانية

ISO 2795 – 20x26x32

3- منع الحركة الانتقالية للوسادة باستعمال

حلقة توقيف خاصة : 10x30x2.5

وبرغي برأس سداسي ISO4017- M 8x16

مركب على الساق (3)


4- أتمم الرسم التعريفي مبينا ما يلي .

- الأبعاد الوظيفية



- السماحات الهندسية

- علامة خشونة السطح

**ملاحظة :** الأبعاد بدون قيم



الشكل (2)



السلم : 1:1



أكورة مطاطة للسيور

اللغة : الاسم :  
Ar تاريخ :

المؤسسة : ثانوية

الرقم : 6/2 00

## جدول التعيين

|        |           |                            |     |     |
|--------|-----------|----------------------------|-----|-----|
| تجارة  |           | حلقة مرنة للأعمدة 20x1.2   | 1   | 10  |
| تجارة  |           | حلقة مرنة للأعمدة 14x1     | 1   | 9   |
| تجارة  |           | برغي ذو رأس سداسي M12.50   | 1   | 8   |
| تجارة  |           | صامولة سداسية ISO 4032-M12 | 1   | 7   |
| تجارة  |           | حلقة w 12                  | 1   | 6   |
| تجارة  |           | جاويط M 12                 | 1   | 5   |
|        | GC22      | أكرة                       | 1   | 4   |
|        | C18       | ساق                        | 1   | 3   |
|        | E295      | حامل                       | 1   | 2   |
|        | EN-GJL200 | جسم                        | 1   | 1   |
| ملاحظة | مادة      | تعيين                      | عدد | رقم |




## ملف الموارد

برغي برأس سداسي

صامولة سداسية

NF EN ISO 4032  
NF EN ISO 4035


ملولب جزئيا : NF EN ISO 4014  
ملولب كليا : NF EN ISO 4017




| d   | a  | b1   | b2 |
|-----|----|------|----|
| M12 | 18 | 10.8 | 6  |


| d  | Pas  | s  | k   |
|----|------|----|-----|
| M8 | 1.25 | 13 | 5.3 |

وسادة اسطوانية





- التحليل الوظيفي :  
1- أتمم المخطط الوظيفي ( A-0 ) الخاص بالوظيفة  
الإجمالية للجهاز؟



كتابة معادلة السلسلة :

2- أتمم جدول نمذجة الوصلات الخاص بالقطع التالية ؟

| الرمز | طبيعة الوصلة | القطع   |
|-------|--------------|---------|
|       |              | (2)-(1) |
|       |              | (3)-(2) |
|       |              | (3)-(4) |

Amax = .....

Amin = .....

A = .....

5- حساب التوافقات : ليكن التوافق الآتي بين القطع

(4) و (3) Ø 20 H8 f7 أحسب الخوصات التالية ؟

ملاحظة : الانحرافات الأساسية بالميكرون (µ) .

$$\text{Ø}20 \text{ H}8 \rightarrow \text{Ø}20 \begin{pmatrix} +33 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ø}20 \text{ f}7 \rightarrow \text{Ø}20 \begin{pmatrix} -20 \\ -41 \end{pmatrix}$$

Jeu min = .....

Jeu max = .....

5-2 - ما نوع التوافق ؟

ب- التحليل التكنولوجي :

6- استعمل المصمم توجيه حركي بين القطع (3) و (4):


6-1 : ما نوع التوجيه الحركي المستعمل ؟

.....

6-2 : ما هو الحل الإنشائي الذي استعمله ؟

.....

3- أتمم الرسم التخطيطي الحركي ؟



4- ليكن الشرط الوظيفي " A " الممثل على الرسم التالي ؟

4-1 : ما طبيعة أو دور هذا الشرط ؟

.....

4-2 : على الرسم التالي أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة به ؟

4-3 : أكتب معادلة السلسلة وأحسب قيمة الشرط " A "

علمنا أن :  $A1 = 40 \pm 0.1$  ،  $A2 = 20 \pm 0.1$

$A8 = 50 \pm 0.1$

3-6 : ما هي سلبيات هذا التوجيه الحركي ؟

.....  
.....

4-6 : ما هو الحل المناسب في رأيك ؟

.....

7- فسر تعيين المواد التي صنعت منها القطع التالية ؟

• القطعة (4) : GC 22


القطعة (1) : EN-GJL-200

8- ما هو أسلوب الحصول على خام القطعة (2)

برر الإجابة .

9- نريد انجاز السطوح الوظيفية للقطعة (2) والمرقمة على الشكل (3) بواسطة التشغيل على آلات صناعية .

الشكل (2)



9-1- مستعينا بأشكال السطوح المرقمة ما هي الآلات

التي تراها مناسبة لانجازها ؟


السطح 1 : .....

السطح 2 : .....

السطح 3 : .....

9-2- لانجاز السطوح { (1) - (2) } عين على الجدول

الأداة المناسبة مع ذكر اسمها من بين الأدوات التالية .



| السطح | تعيين الأداة | اسم الأداة |
|-------|--------------|------------|
| 1     |              |            |
| 2     |              |            |

9-3 - حساب شروط القطع .

أحسب سرعة الدوران "N" وسرعة التغذية "A"

الخاصة بإنجاز السطح (1) علما أن :


قطر السطح المشغل :  $D = 13 \text{ mm}$

سرعة القطع الخاصة بالمادة :  $Vc = 20 \text{ m/min}$


التغذية بالدورة  $Vf = 0.2 \text{ mm/tr}$

N =

A =



الاسم واللقب : .....




اختبار في مادة التكنولوجيا – ( هندسة ميكانيكية )

**الموضوع : أكّرة مداده للسيور**

لنقل الحركة بين البكرات بواسطة السيور نحتاج لضبط شدة هذه الأخيرة لذا نستعمل جهاز مد السيور أو ضبط شدتها  
نقترح دراسة هذا الجهاز والممثل أدناه بالشكل (2) .

تحديد الموقع



الشكل (1)

**المطلوب :**

أ- التحليل الوظيفي والتكنولوجي :

أجب مباشرة على الوثائق { 6/5 – 6/4 }

ب- الدراسة التصميمية والتعريفية الجزئية :

على الوثيقة 6/6 أتمم ما يلي ؟

1- تعويض الوصلة بين الساق (3)

والحامل (1) باستعمال صامولة سداسية

ISO4032-M12 مركبة على الساق (3) .

2- تحقيق وصلة متمحورة بين الساق (3)

والأكّرة (4) باستعمال وسادة أسطوانية

ISO 2795 – 20x26x32

3- منع الحركة الانتقالية للوسادة باستعمال

حلقة توقيف خاصة : 10x30x2.5

وبرغي برأس سداسي ISO4017- M 8x16


مركب على الساق (3)

4- أتمم الرسم التعريفي مبينا ما يلي .



- الأبعاد الوظيفية

- السماحات الهندسية


- علامة خشونة السطح



الشكل (2)



السلم : 1:1



أكرة مدادة للسيور

اللغة : الاسم :  
Ar تاريخ :

الرقم : 6/2 00

|        |           |                            |     |     |
|--------|-----------|----------------------------|-----|-----|
| تجارة  |           | حلقة مرنة للأعمدة 20x1.2   | 1   | 10  |
| تجارة  |           | حلقة مرنة للأعمدة 14x1     | 1   | 9   |
| تجارة  |           | برغي ذو رأس سداسي H,M12.50 | 1   | 8   |
| تجارة  |           | صامولة سداسية ISO 4032-M12 | 1   | 7   |
| تجارة  |           | حلقة w 12                  | 1   | 6   |
| تجارة  |           | جاويط M 12                 | 1   | 5   |
|        | GC22      | أكرة                       | 1   | 4   |
|        | C18       | ساق                        | 1   | 3   |
|        | E295      | حامل                       | 1   | 2   |
|        | EN-GJL200 | جسم                        | 1   | 1   |
| ملاحظة | مادة      | تعديــــــــــــن          | عدد | رقم |




### ملف الموارد

برغي برأس سداسي

صامولة سداسية

NF EN ISO 4032  
NF EN ISO 4035


ملولب جزئيا : NF EN ISO 4014  
ملولب كليا : NF EN ISO 4017




| d   | a  | b1   | b2 |
|-----|----|------|----|
| M12 | 18 | 10.8 | 6  |

| d  | Pas  | s  | k   |
|----|------|----|-----|
| M8 | 1.25 | 13 | 5.3 |

وسادة اسطوانية



- التحليل الوظيفي :  
1- أتمم المخطط الوظيفي ( A-0 ) الخاص بالوظيفة  
الإجمالية للجهاز؟



كتابة معادلة السلسلة :

$$A_{max} = (A1_{max} + A2_{max}) - A8_{min} = 10.3$$

$$A_{min} = (A1_{min} + A2_{min}) - A8_{max} = 9.7$$

$$A = 10 \pm 0.3$$

5- حساب التوافقات : ليكن التوافق الآتي بين القطع

(4) و (3)  $\varnothing 20 H8 f7$  أحسب الخوصات التالية ؟

ملاحظة : الانحرافات الأساسية بالميكرون ( $\mu$ ) .

$$\varnothing 20 H8 \rightarrow \varnothing 20 \begin{pmatrix} +33 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\varnothing 20 f7 \rightarrow \varnothing 20 \begin{pmatrix} -20 \\ -41 \end{pmatrix}$$

$$Jeu_{min} = 0 + 20 = 20 \mu$$

$$Jeu_{max} = 33 + 41 = 74 \mu$$

2-5 - ما نوع التوافق ؟ توافق خلوصي

ب- التحليل التكنولوجي :


6- استعمل المصمم توجيه حركي بين القطع (3) و (4) :

1-6 : ما نوع التوجيه الحركي المستعمل ؟

- توجيه دوراني بالانزلاق .

2-6 : ما الحل الإنشائي الذي استعمله ؟


- محمل أمّلس .



2- أتمم جدول نمذجة الوصلات الخاص بالقطع التالية ؟

| الرمز | طبيعة الوصلة | القطع   |
|-------|--------------|---------|
|       | و. اندماجية  | (2)-(1) |
|       | و. اندماجية  | (3)-(2) |
|       | و. متمحورة   | (3)-(4) |

3- أتمم الرسم التخطيطي الحركي ؟



4- ليكن الشرط الوظيفي " A " الممثل على الرسم التالي ؟

1-4 : ما طبيعة أو دور هذا الشرط ؟

- تأمين تثبيت القطعة (2) على (1) بواسطة العنصر (8) .

2-4 : على الرسم التالي أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة به ؟

3-4 : أكتب معادلة السلسلة وأحسب قيمة الشرط " A "

$$A2 = 20 \pm 0.1 , A1 = 40 \pm 0.1$$

$$A8 = 50 \pm 0.1$$

3-6 : ما هي سليات هذا التوجيه الحركي ؟

- لا يناسب توجيه حركي بسرعة عالية .

- تأكل سطوح التجميع نتيجة الاحتكاك .

4-6 : ما هو الحل المناسب في رأيك ؟

- توجيه حركي باستعمال محمل بوسادة

7- فسر تعيين المواد التي صنعت منها القطع التالية ؟

• القطعة (4) : GC 22

صلب قولبة غير ممزوج يحتوي 0.22 % من الكربون .

القطعة (1) : EN-GJL-200

زهر غرافيتي صفائحي ، 200 مقاومة الدنيا للانكسار

بالمدم (  $N/mm^2$  )

8- ما هو أسلوب الحصول على خام القطعة (2)


برر الإجابة .

- أسلوب القولبة ، شكل القطعة مركب .

9- نريد انجاز السطوح الوظيفية للقطعة (2) والمرقمة

على الشكل (3) بواسطة التشغيل على آلات صناعية .

الشكل (2)



1-9- مستعينا بأشكال السطوح المرقمة ما هي الآلات

التي تراها مناسبة لانجازها ؟


السطح 1 : آلة ثقب

السطح 2 : آلة تفريز

السطح 3 : آلة تفريز

9-2- لانجاز السطوح { (1) - (2) } عين على الجدول

الأداة المناسبة مع ذكر اسمها من بين الأدوات التالية .



| السطح | تعيين الأداة | اسم الأداة |
|-------|--------------|------------|
| 1     | ج            | أ. ثقب     |
| 2     | ب            | أ. تفريز   |

9-3 - حساب شروط القطع .

أحسب سرعة الدوران "N" وسرعة التغذية "A"

الخاصة بإنجاز السطح (1) علما أن :


قطر السطح المشغل :  $D = 13 \text{ mm}$

سرعة القطع الخاصة بالمادة :  $Vc = 20 \text{ m/min}$

التغذية بالدورة  $Vf = 0.2 \text{ mm/tr}$

$$N = 489.95 \text{ Tr/min}$$

$$A = 97.99 \text{ mm / min}$$



الاسم واللقب : .....

